

Okoliczności wypadku.

63 – letni traktorzysta (wraz z kolegą) podpinął wóz asenizacyjny do ciągnika URSUS C-360. Po zapięciu beczki, zaczął uzbrajać ciągnik w przewody. Przy podłączaniu przewodu układu hamulcowego pracownik pochylił się nad załączonym wcześniej wałkiem przenoszącym napęd na wóz asenizacyjny (stał po prawej stronie tyłu ciągnika). W pewnym momencie wałek, będący w ruchu pochwycił dolną część rozpiętej bluzy pracownika. Bluza robocza nawinęła się bardzo szybko na wałek i przerzuciła uszkodzonego na lewą tylną stronę ciągnika. Stojący obok kolega szybko wskoczył do kabiny ciągnika i wyłączył napęd wałka. Zawołał następnie innych pracowników i przystąpiono do rozcinania ubrania i uwolnienia uszkodzonego. Przybyły kierownik wezwał pogotowie. Po uwolnieniu uszkodzonego, udzielono mu pierwszej pomocy tamując krew wypływającą z otwartej rany górnej części tułowia. Pogotowie zabrało uszkodzonego do szpitala.

Skutki wypadku.

- ◆ Połamane żebra i stłuczenie płuc (po stronie prawej)
- ◆ Pęknięcie i ubytek kości czaszki
- ◆ Stłuczenie miednicy

Przyczyny wypadku.

- ◆ Brak osłony wałka
- ◆ Rozpięta i luźna bluza robocza
- ◆ Praca w strefie niebezpiecznej przy włączonym silniku i obracających się elementach

Stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy:

- ◆ Brak osłony na wałku
- ◆ Brak czytelnych piktogramów bezpieczeństwa na wozie asenizacyjnym oraz ciągniku.







