

Instrukcje bezpiecznego wykonywania prac w magazynach zbożowych, suszarniach i mieszalniach pasz

- Prace wykonuj mając na sobie obuwie robocze ze sztywnymi noskami i podeszwą przeciwpoślizgową
- W miejscach i pomieszczeniach, gdzie występuje zapylenie pyłem zbożowym używaj maski przeciwpyłowej z odpowiednim filtrem
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi maszyn i urządzeń i postępuj podczas ich obsługi zgodnie z zaleceniami instrukcji
- Nie sięgaj ręką do otworów kontrolnych maszyn, urządzeń i przenośników bez uprzedniego zatrzymania napędu i zablokowania ruchu powrotnego przenośników kbelkowych
- Nie wykonuj jakichkolwiek napraw maszyn i urządzeń bez uprzedniego wyłączenia napędu