

Okoliczności wypadku.

Traktorzysta zamierzał podciągnąć przyczepę do transportu balotów siana/słomy (przerobioną we własnym zakresie z przyczepy samozbierającej T050) do ciągnika URSUS. Ponieważ zaczep przyczepy leżał na ziemi, traktorzysta poprosił poszkodowanego o pomoc w podpięciu przyczepy do ciągnika. Traktorzysta podjeżdża tyłem ciągnika do przyczepy, poszkodowany zakłada łańcuch zawieszony na cięgnach podnośnika hydraulicznego pod zaczep przyczepy i podnosi zaczep przyczepy do góry. Następnie poszkodowany podsuwa pod zaczep przyczepy kamień, aby wysokość zaczepu przyczepy była na wysokości zaczepu głównego ciągnika. W trakcie podsuwania kamienia pod zaczep, lewą ręką przez poszkodowanego, zaczep przyczepy zawieszony na łańcuchu, na cięgnach ciągnika, zsuwa się z łańcucha i spada na palce lewej ręki poszkodowanego doprowadzając do ich zmiżdżenia.

Przyczyny wypadku.

- ◆ Brak przestrzegania przez pracodawcę przepisów – nie dostosowanie przyczepy do minimalnych wymagań bhp.



